




LILLE BJØRN ApS
Rejstrup Savværk ApS

Legepladsinspektion iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177.



Legepladsen: Hanstholt Naturvuggestue Helshagevej 1 7730 Hanstholt	Godkendelse foretaget af: Karsten Hansen Lille Bjørn ApS Certificeret inspektør nr. 018 DS dansk standard 01-08-2018
--	---


Inspektionsgodkendelse er en samlet vurdering af legeredskabernes sikkerhed jf. DS/EN 1176 1-7. Er et redskab godkendt med forbehold, vil der være afvigelser i forhold til standarden, som har meget ringe eller ingen betydning for sikkerheden, hvorfor det er unødigt at bremse brugen. Redskabet kan tages i brug og fejlen rettes snarest muligt. Eksempel: Utilstrækkelig mærkning.

Om pladsen generelt

Kontrol af følgende	OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Er der indhentet byggetilladelse	?		Er der udleveret vedligeholdelsesvejledning	?	
Er placering af redskaber samlet set i orden	X		Faldmaterialets udstrækning generelt	X	
Montage generelt OK	X		Visuel vurdering af faldunderlagets beskaffenhed	X	
Bemærkninger: Pladsen er inspiceret d. 12-09-2023					
Er legepladsen samlet set godkendt: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold	Dato og underskrift 20-10-2023		 Tlf. 96 57 20 00 www.lille-bjoern.dk		

Redskaber:

Redskab: Legehus Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177					
DS/EN 1176, del:	<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner		
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner	<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.		
Kontrol af følgende	OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger	X		Stabilitet på redskabet	X	
Montage generelt OK	X		Fingerklemfælder	X	
Er redskabet korrekt mærket		X	Hovedklemfælder	X	
Er nulpunkt angivet.		X	Legeredskabets finish	X	
			Stropfældeåbninger	X	
			Udstrækning af stødområder/faldrum	X	
Er redskabet godkendt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ja, med forbehold	Bemærkninger: Der er skarpe kanter ved metallisten på legehuset, der stikker søm ud fra stern brættet 				

Redskab: Sandkasse +sandkassebord Fabrikat: ? Årgang: ? Følgende standarder er benyttet ved inspektion af dette legeredskab: DS/EN 1176 dele jf. afkrydsning. DS/EN 1177					
DS/EN 1176, del:	<input checked="" type="checkbox"/> 1: Generelt	<input type="checkbox"/> 2: Gynger	<input type="checkbox"/> 3: Rutschebaner		
<input type="checkbox"/> 4: Svævebaner	<input type="checkbox"/> 5: Karruseller	<input type="checkbox"/> 6: Vipper	<input checked="" type="checkbox"/> 7: Instal./vedlige.		
Kontrol af følgende	OK	Fejl	Kontrol af følgende	OK	Fejl
Montage udført efter anvisninger	X		Stabilitet på redskabet	X	
Montage generelt OK	X		Fingerklemfælder	X	
Er redskabet korrekt mærket		X	Hovedklemfælder		
Er nulpunkt angivet.		X	Legeredskabets finish	X	
			Stroppefældeåbninger		
			Udstrækning af stødområder/faldrum		
Er redskabet godkendt:	Bemærkninger:				
<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, med forbehold					